

Thema:

Mängelbeseitigung im Kleinen Tiergarten östlichen Teil (Bauabschnitt 7)

Die Stadtteilvertretung AZ Turmstraße beschließt, das Bezirksamt Mitte zu ersuchen, folgende Mängel im Kleinen Tiergarten östlichen Teil (Bauabschnitt 7) zu beseitigen.

1. Bereich Gartenhöfe

Versiegelte 3 Gartenhöfe ohne grüne Beete

(1 Baumersatzpflanzung wurde zum Mahnmal in der Wüste)

Unnötiger **Wegeverkehrsraum** auf Flächen der Gartenhöfe (siehe Foto unten)

Zwei Brunnenschalen in den versiegelten Gartenhöfen ohne Wasser (siehe Bild links)

Hinweise: Die denkmalgeschützten 3 Gartenhöfe mit ihren Beeten waren Eckpunkt der Parkumgestaltung und der Bürgerbeteiligungsveranstaltungen, die Obere Denkmalschutzbehörde hat der Planung vom Büro Latz und Partner zugestimmt, die Gartenhöfe aufzugeben und zu versiegeln. Der mittlere Gartenhof hat eine Plattenstruktur erhalten, der andere Gartenhof wurde mit wassergebundenen Boden versiegelt, siehe Foto rechts.

Maßnahmenvorschläge:

1. Begrünung des mit wassergebundenen Boden versiegelten Gartenhofes. (Foto)
Blumenbepflanzung der ehem. Brunnenschale.



Ehem. Gartenhöfe
Foto A. Paul 25.5.2016



Wegeverkehrsraum im mittleren ehem. Gartenhof
Foto B. Roussos 1.6.2016

2. Bereich Sandspielplatz

Kein Teehaus am Sandspielplatz – Kein Sonnen- und Regenschutz für Eltern mit spielenden Kindern am Sandspielplatz, weil die 2 großen Stiel-Eichen gefällt wurden. Ein schriftlicher Konzeptvorschlag für das Teehaus wurde vom Büro Latz und Partner als eine überdachte Tischbank auf dem Spielplatz umgedeutet! Trotz vehementer Nachfragen wurde der Vorschlag des Teehauses am Sandspielplatz nicht berücksichtigt. Am Sandspielplatz fehlen die schattenspendenden großen gesunden **2 Stieleichen** wegen unverantwortlichen Baumfällungen.

Maßnahmenvorschlag: Bau einer einfachen Überdachung der Sitzbank (Foto)



Foto B. Roussos 1.6.2016

3. Bereich Sitznischen am südlichen Weg

Zwei der vier Sitznischen fehlen, dadurch weniger Sitzbänke (Schlafengelegte Sitznischen mit skurrilen Begrenzungssteinen)

Foto links: Schlafengelegte Sitznische am Südlichen Weg. Die Begrenzungssteine der ehem. Sitznische wurden im Boden verlegt!

Foto rechts: Sitznische die wieder hergestellt wurde, die teils ohne Schutz der früheren Sträucherbepflanzung ist. Blick zu parkenden Autos entlang Straße Alt-Moabit.

Hinweis: Die Sitznische im Bauabschnitt 6 und eine der drei Sitznischen im Bauabschnitt 7 wurden wiederhergestellt!

Maßnahmenvorschlag:

1. Große dichte Sträucherbepflanzung hinter dieser Sitznische (Foto rechts) zum Schutz vor dem Verkehrslärm.



Foto B. Roussos 1.6.2016



Foto: KEN aus <http://www.berlinerwoche.de/moabit/bauen/aufsteller-zeigen-was-protestanten-an-der-neuen-anlage-nicht-gefaellt-m45724,101808.html>

4. Bereich Regenschutzhalle

Offene Ritzen im Dach der Regenschutzhalle – Parkbesucher auf Sitzbänken können bei Regen nass werden! Foto: Dach zur Turmstraße hin

Maßnahmenvorschlag:

1. Kunststoffbedeckung der offenen Dachritzenflächen auf der nördlichen Seite zur Turmstraße!
2. Blumenbepflanzung der ehem. Brunnenschale.



5. Bereich Spielplätze und Rollerbahn

Mehrere Rasenlöcher im Bereich der Rollerbahn

Maßnahmenvorschlag: Rasen nachpflanzen!



Foto B. Roussos 1.6.2016

6. Betonstein direkt vor Baum am Eingang Biergarten!

Baum erleidet Wurzelschäden!

Maßnahmenvorschlag:

Der Betonstein ist zu entfernen oder um die Hälfte seiner Länge zu verkleinern. Barrierefreien Zugang auf den Rasen ermöglichen!



Foto B. Roussos 1.6.2016

7. Geschlossener Biergarteneingang! Aus dem Jahrzehnte lang existierenden Parkeingang zum Biergarten wurde ein Notausgang! Der Biergartenbetreiber befürchtet zu häufige Toilettennutzung von Parkbesuchern, die nicht in den Biergarten gehen. Wie im Bauzeitjahr 2015 müssen Biergartenbesucher Umweg über das Kirchengelände machen!

Maßnahmenvorschlag: Regelung mit Biergartenbetreiber suchen um zumindest eine zeitliche Öffnung dieses Eingangs zu erreichen.



Foto B. Roussos 1.6.2016

8. Fehlende Papierkörbe

Maßnahmenvorschlag: Weitere neue Papierkörbe (insbesondere in Parkbereichen mit Sitzbänken)

Zusammenstellung: Frank Bertermann, Sprecher der StV, 29.11.2016

überarbeitet (Fotos betitelt): Charalambos Roussos, 06.12.2016